





# Описание продукта

Sikafloor®-31 Screed – это высокопрочный цементный раствор с полимерными добавками, предназначенный для создания и ремонта стяжек, выдерживающих интенсивные механические нагрузки. Он идеально подходит для использования как внутри помещений, так и снаружи, благодаря своей низкой усадке и негорючести.





# Характеристики продукта

**Толщина слоя:** от 20 до 60 мм (до 100 мм при ремонте)

**Прочность на сжатие:** 35 МПа через 28 дней

**Прочность на изгиб:** 7 МПа через 28 дней

**Низкая усадка**

**Подходит для внутренних и наружных работ**

**Негорючий**





# Руководство по применению

## Подготовка основания

**Очистка поверхности:** Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли, грязи, масел и других загрязнений. Используйте механические методы очистки, такие как шлифовка или пескоструйная обработка, для удаления слабых и непрочных участков.

**Грунтовка:** При необходимости нанесите соответствующую грунтовку Sika для улучшения адгезии. Дайте грунтовке полностью высохнуть перед нанесением раствора.

## Смешивание

**Пропорции:** На 25 кг сухой смеси добавьте 2,6-3,0 литра чистой воды.

**Процесс смешивания:** Используйте низкооборотную дрель с насадкой для смешивания. Влейте воду в чистую емкость, затем постепенно добавляйте сухую смесь, постоянно перемешивая. Перемешивайте в течение 3-5 минут до получения однородной массы без комков.

## Нанесение

**Толщина слоя:** Наносите раствор слоем от 20 до 60 мм. При ремонте допускается толщина до 100 мм.

**Метод нанесения:** Вылейте готовый раствор на подготовленную поверхность и равномерно распределите его с помощью шпателя или правила. Убедитесь, что раствор хорошо прилегает к основанию и не образует пустот.





# Руководство по применению

## Затирка и выравнивание

**Затирка:** Сразу после нанесения разровняйте поверхность с помощью затирочной машины или шпателя. Это обеспечит гладкую и ровную поверхность.

**Выравнивание:** При необходимости используйте нивелир для проверки уровня и корректировки поверхности.

## Уход за покрытием

**Защита от высыхания:** В течение первых 24 часов после нанесения защищайте поверхность от быстрого высыхания, прямых солнечных лучей и сквозняков. При необходимости используйте полиэтиленовую пленку или влажные покрытия.

**Полное высыхание:** Дайте покрытию полностью высохнуть перед эксплуатацией. Время полного высыхания зависит от толщины слоя и условий окружающей среды, но обычно составляет 7-28 дней.

## Очистка инструментов

**Сразу после использования:** Очистите все инструменты и оборудование водой сразу после завершения работы. Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

